


改善箇所説明図③



改善の内容

全車両、当該部からの燃料漏れの有無を点検し、漏れがない場合、当該ボルトを適切な締付力で増し締めする。漏れがあるものは、締結部のワッシャを新品と交換し、当該ボルトを適切な締付力で組付ける。

注 : [] は、増し締め部位を示す。 [] は、交換部品を示す。

識別 : 銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。