


## 不具合箇所説明図



後付け部品として販売した運行情報システムを搭載している車両において、車体制御ユニット（ボディーコントローラ）のプログラムが不適切なため、エンジンを停止した際に、運行情報システムの影響により、車体制御ユニットの内部データを書き換えてしまうことがある。そのため、当該ユニットが制御しているハザードランプ、エアコンファン等が誤作動するおそれがある。

**改善の内容**：

全車両、車体制御ユニットのプログラムを書き換え、もしくは当該ユニットを対策品に交換する。

注：  はプログラムを書き換える、もしくは交換する部品を示す。