


改善箇所説明図



〔 圧縮天然ガス自動車（CNG車）の路線バスにおいて、排気管に取り付けた遮熱板の溶接が不適切なため、排気管の熱及び車両振動により溶接部が破損するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、遮熱板が脱落するおそれがある。 〕

改善の内容：
全車両、遮熱板を良品に交換する。

識別：車両後側の点検扉内側に、黄色ペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す。