


## 改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

小型バスにおいて、後輪左側のエアスプリングカバーの溶接が不適切なため、走行中の振動等によりカバーの溶接が剥がれ、カバーが脱落するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該カバーを良品と交換する。

識別：ネームプレート左上に黄色ペイントを塗布する。

注：□ は、交換する部品を示す。