


改善箇所説明図③



基準不適合発生箇所

大型バスにおいて、VSC（車両安定制御システム）オフスイッチの識別表示が不適切なため、協定規則第121号に適合しない。

改善の内容:

全車両、VSCオフスイッチを正規品に交換する。

識別： ネームプレートに白色ペイントを塗布する。

注： は交換する部品を示す。