


改善箇所説明図



改善前	改善後
	<p>ダイオード</p>

バスの乗降中電光表示器において、SOS（非常灯）表示回路が不適切なため、後扉開放時にSOSを表示すると、後扉が閉まらなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、乗降中電光表示器の電気回路にダイオードを追加する。

識別：エンジンフード部に識別ペイント（桃色）を塗布する。

注： は、措置する部品を示す。