


改善箇所説明図



フライホイールハウジングにおいて、製造工程でのプレートカバー取付けボルトの締付け指示が不適切なため、規定トルクで締付けられていないものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ボルトが緩み、最悪の場合、ボルトおよびプレートカバーが走行中に脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。

改善の内容：
全車両、当該ボルトを規定トルクで締付ける。

識別：助手席側シリアルナンバープレート左上に、識別ペイント（黄色）を塗布する。

注： は、措置する部品を示す。