


改善箇所説明図



配光可変型前照灯の照射方向調節装置において、車両設定値が不適切なため、積車時に光軸が正しく調整されず下方向にずれることで、保安基準に適合しないおそれがある。

改善の内容:

全車両、照射方向調節装置の設定値を書き換える。

識別：助手席側ドア開口部のドアストライカ右下に、識別ペイント（黒色）を塗布する。

注： は、措置する部品を示す。