


改善箇所説明図



注: 部品は交換部品を示す。

大型観光バスのスイング扉開閉用エアシリンダにエアを供給するためのナイロンチューブの組付けが不適切なため、チューブが抜けてエアが洩れる場合がある。そのため、扉が保持されず、最悪の場合、走行中に扉が開くおそれがある。

改善の内容

全車両、ナイロンチューブを新品と交換し、正規に組付ける。

識別 : スイング扉開閉用エアシリンダのボルトに黄色ペイントを塗布する。