


改善箇所説明図



音声合成式 扉開閉予告装置を装着した路線バスにおいて、当該装置の制御プログラムが不適切なため、乗降時に運転者が後扉スイッチを「開」にした際、扉が開くことを知らせる警報が作動しないおそれがある。

改善の内容:

全車両、音声合成式 扉開閉予告装置の制御プログラムを対策品に交換する。

識別： 音声合成式 扉開閉予告装置の上側中央に青色シールを貼付する。

注： は措置する部品を示す。