


改善箇所説明図



バスの乗降開閉機構の検知器（光電装置）において、光電管への外的要因に対する検討が不十分なため、水の付着や外乱光等により、当該光電装置が誤検知を起し、扉が開閉できなくなるおそれがある。

改善の内容；
全車両、光電管および光電リレーを対策品に交換し、光軸の調整を行う。

識別：運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近に識別シール（青色）を貼付する。

注：□ は、措置する部品を示す。