


リコールステッカー貼付廃止のお知らせ

リコールを実施したお車に貼付しておりましたリコールステッカーについて、令和2年11月1日(2020年)以降に改善を実施するものは、令和2年10月31日までに届出をおこなったリコールを含め、一律に貼付を廃止します。

リコールステッカー貼付位置の事例:運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に貼付しています。



注)大型バス等の運転者席側にドアのない車両は、左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近に貼付しています。

リコール改善の実施状況等は、以下の方法にてご確認いただけます。

【ご確認方法】

1. 当社HP(以下URL)で車台番号を入力して検索

<https://www.isuzu.co.jp/recall/index.html>

2. 日本自動車整備振興会連合会HP(以下URL)で車台番号を入力して検索

<https://www.jaspa.or.jp/portals/recallsearch/index.html>

3. お客様相談センターへのお問合せ


電話番号 : 0120-119-113 (全国共通フリーダイヤル)

受付時間 : 月曜日～金曜日(除く所定の休日) 9:00～12:00、13:00～17:00

4. リコール実施後に車両に施す識別を確認

識別位置につきましては、各リコールの改善箇所説明図※よりご確認いただけます。

識別の事例:助手席側ドア開口部のIDプレートに水色シールを貼付しています。



※改善箇所説明図は該当リコールのページの改善箇所説明図をクリックしてご確認いただけます。