

不具合箇所説明図



後付け部品として販売した運行情報システムを搭載している車両において、当該システムのコントローラの制御プログラムが不適切なため、運行情報を処理する複数の作業が重なった場合、車速データの記録プログラムが停止することがある。そのため、当該システムに内蔵されているデジタル式運行記録計へ、車速データが記録できなくなるおそれがある。

改善の内容 : 全車両、運行情報システムコントローラの制御プログラムを書き換える。