



不具合箇所説明図



| 対象の製品名 | 適用車種 | 部品番号 | 外観 |
|------------|------|------------|--|
| ライセンスホルダー | 大型 | 1884402192 |  <p>措置対象部品は、【ISUZU】マークがある。 (幅80mm)</p> |
| | | 1884402193 | |
| | 中型 | 1884450533 | |
| | | 1884345612 | |
| | 小型 | 1884450533 | |
| | | 1884334862 | |
| 1884334863 | | | |

後付け部品として販売したライセンスホルダー（登録ナンバープレート飾り板）において、端末の保護ゴムに接着不十分なものがあり、ホルダーから外れることがある。保護ゴムが外れた状態で、車両清掃などの際に、端末が鋭利になっているため、怪我をするおそれがある。

改善の内容: 前面ホルダーは、ホルダーの端末部を研磨加工した対策品と交換する。
後面ホルダーは、保護ゴムを取り外し、端末部を研磨する。