

不具合箇所説明図



後付け部品として販売した、デジタル式運行記録計（自TD - 6）付き運行情報システムを搭載している車両において、当該システムの車載機のプログラムが不適切なため、データ処理量が過多となった場合、プログラムが停止することがある。そのため、運行記録計への信号送付が停止し、データの記録ができなくなるおそれがある。

改善の内容： 当該車載機の制御プログラムを書き換える。