


改善箇所説明図



大型トラックにおいて、排出ガス発散防止装置の遮熱板の組み付け工程が不適切なため、誤った仕様の遮熱板を組み付けたものがある。そのため、前輪タイヤの最後部の後端と当該遮熱板の距離が400mmを超え、巻込防止装置に係る保安基準に適合しなくなるおそれがある。

改善の内容:

全車両、排出ガス発散防止装置の遮熱板を点検し、誤った仕様のものが組み付けられている場合は正規品に交換する。

識別： 助手席側ドア開口部のドアストライカ付近に銀色シールを貼付する。

注： は措置する部品を示す。