


### 改善箇所説明図



改善前	改善後
<p>ブレーキパイプ</p> <p>クロスメンバ</p>	<p>&lt;クリップ追加&gt;</p> <p>クリップ</p> <p>&lt;ブレーキパイプ交換&gt;</p> <p>ブレーキパイプ</p>

中型トラックのブレーキパイプにおいて、取付位置が不適切なため、クロスメンバと干渉するものがある。そのため、走行振動等によりブレーキパイプが損傷し、ブレーキ液が漏れるおそれがある。

#### 改善の内容

全車両、ブレーキパイプとクロスメンバの隙間を点検し、隙間がないものは、クリップを追加またはブレーキパイプを対策品に交換する。

識別 : 車両右側のエアタンクに識別シール(黄色)を貼付する。

注 :  は措置する部品を示す。