



改善箇所説明図



駐車ブレーキ解除用工具（スパナ）



基準不適合発生箇所

大・中型観光バスにおいて、車載工具の搭載指示が不適切なため、駐車ブレーキ解除用工具（スパナ）が搭載されていない。そのため、故障等により駐車ブレーキが作動したままの状態となった場合に、当該工具を用いて解除することができない。

改善の内容

全車両、駐車ブレーキ解除用工具（スパナ）を搭載する。

識別 : 運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレートの左側上に、識別ペイント（黒色）を塗布する。

注 : は、措置する部品を示す。