


説明図



改善の内容: 全車両、当該パイプ締結ナットを増し締めする。なお、燃料漏れがある場合は、燃料供給ポンプ(燃料パイプを含む)を新品と交換する。

注: は交換する部品を示す。