


## 改善箇所説明図



交換修理用として販売した運転席用の座席ベルトバックルにおいて、バックルステーとバックルアンカーを固定しているピンに不適切な材料を使用したため、当該ピンに亀裂が生じているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該バックルが外れるおそれがある。

改善の内容：全車両、座席ベルトバックルを良品と交換する。

識別：座席ベルトバックルの側面に緑色シールを貼付する。

注：  は交換部品を示す。