


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、当該アンカーボルトを対策品と交換し、燃料タンク保護カバーを追加する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレート の右横に貼り付ける。

注： は、交換部品を示す。 は、追加する部品を示す。