

2018年9月6日

### 被水・冠水した恐れのある車両の取扱いについて

この度の台風21号により被害を受けられた皆様に謹んでお見舞いを申し上げます。

被水・冠水した恐れがある車両について、キースイッチをONにしたりエンジンを始動すると、配線のショートによる火災が発生したり、吸気系統に泥水等の異物が入っているとエンジンを損傷させるなどして思わぬ怪我や車両を損傷させる恐れがあります。

- ・キースイッチをONにしたりエンジンを始動することは絶対に行わないでください。
- ・以下の応急処置を行ってください。

#### <応急処置内容>

1. キースイッチをOFFにして下さい。
2. バッテリー端子のマイナス(-)側を取り外して下さい。

※作業時には、プラス(+)側端子を布などで覆うなどして絶縁し、感電にご注意ください。

- ・詳細な点検方法については、最寄りのいすゞ自動車販売会社までご連絡ください。

#### 【注意事項】

- ・ハイブリッド車につきましては、高電圧のバッテリーが搭載されていますので、触らずにいすゞ自動車販売会社までご連絡下さい。
- ・CNG車につきましては、長時間の駐車の場合と同様、ガス容器(ガスボンベ)の元バルブを閉じて下さい。
- ・異常が見られない場合でも、電気系統の腐食が進むことで、ショートにより火災が発生する恐れがあります。必ず、いすゞ自動車販売会社までご連絡下さい。

#### 【いすゞ自動車販売会社】

- ▶ [販売・サービス網](#)

以上