


改善箇所説明図



平成22年排出ガス規制対応の中型トラックにおいて、エンジン制御プログラムの影響により、運転操作によっては、窒素酸化物（NO_x）の排出値が悪化するおそれがある。

改善の内容：

全車両、暫定対策として一酸化炭素等発散防止装置に係るエンジン制御ユニットの制御プログラムを書き換える。なお、制御プログラムの書き換えについては、準備ができ次第、速やかに実施する。

また、暫定対策により、粒子状物質除去装置（DPD）の再生を促す警告が頻繁に点灯する等のおそれがあるため、エンジン本体を含めた恒久対策を検討し、対策が決定次第、改めて措置を実施する。

識別：助手席側ドア開口部のIDプレート近傍に識別シール（金色）を貼付する。

注：□ は、措置する部品を示す。