

改善箇所説明図



運行情報システムを搭載している車両において、当該システムのコントローラの制御プログラムが不適切なため、運行情報を処理する複数の作業が重なった場合、車速データの記録プログラムが停止することがある。そのため、当該システムに内蔵されているデジタル式運行記録計へ、車速データが記録できなくなるおそれがある。

改善の内容 : 全車両、運行情報システムコントローラの制御プログラムを書き換える。

注: は措置する部品を示す。

識別: 助手席側ドアストライカ付近に水色シールを貼付する。