


不具合箇所説明図



対象の製品名	部品番号	外観
大型トラック用 燃料タンクキャップ	1-22440061-0	

補用品として出荷した大型トラック用燃料タンクキャップの爪部の硬度が不足しているものがあるため、使用過程において当該爪部が変形し、キャップの保持力が低下するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると燃料タンクキャップの保持力がなくなり、燃料が漏れるまたは、燃料タンクキャップが脱落するおそれがある。

改善の内容:燃料タンクキャップを点検し、不具合品の場合は良品と交換する。