


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所


ブレーキ制御ユニット

大型トラックにおいて、ブレーキ制御ユニットの制御プログラムが不適切なため、車両安定性制御装置（EVSC）が作動せず、保安基準に適合しない。

改善の内容：

全車両、ブレーキ制御ユニットの制御プログラムを書き換える。

識別： 運転者席足元のステアリングコラムブラケットに、黄色シールを貼付する。

注：  は措置する部品を示す。