


改善箇所説明図



デジタル式運行記録計（自TDⅡ-6）を搭載した車両において、それぞれのデジタル式運行記録計を特定するための識別符号（ID）が重複しているものがある。そのため、同一の利用者で当該識別符号（ID）が重複した場合、利用者ソフトウェアで運行データを表示することができない。

改善の内容：

全車両、デジタル式運行記録計の識別符号（ID）を点検し、重複した識別符号（ID）を使用している場合は、新たな識別符号（ID）に書き換える。

識別： 助手席側ドア開口部のドアストライカー部に、緑色シールを貼付する。

注： は措置する部品を示す。