


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、H S A制御ユニットを良品に交換する。

識別： 助手席側ドアの内側に識別シール（緑色）を貼付する。

注： は、措置する部品を示す。