



改善箇所説明図



改善の内容 :

全車両、燃料パイプ及び当該パイプの取付けブラケットを対策品に交換する。

識別 : 燃料フィルタに識別ペイント（黄色）を塗布する。

注 : [] は措置する部品を示す。