


改善箇所説明図



電子制御型エアプロセッシングユニットにおいて、開発時の評価が不適切なため、エアドライヤの圧縮エア排出時にサイレンサが脱落することがある。そのため、他の交通の妨げとなるおそれがあるとともに、圧縮エア排出時の騒音が騒音規制値を超え、保安基準に適合しないおそれがある。

改善の内容 ;
全車両、サイレンサを対策品に交換し、エアドライヤにタンクおよび配管を追加する。

識別 : 運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート右上に識別シール（緑色）を貼付する。

注 : は、措置する部品を示す。