



改善箇所説明図



電動パーキングブレーキ
コントロールユニット


基準不適合発生箇所

電動パーキングブレーキにおいて、制御プログラムが不適切なため、急減速時、または、停車前に電動パーキングブレーキを作動させキーオフをした場合に、パーキングブレーキが作動しないことがある。そのため、最悪の場合、駐車中の車両が意図せず動き出すおそれがある。

改善の内容；

全車両、電動パーキングブレーキコントロールユニットを対策品に交換する。

識別：助手席側ドア開口部のシリアルナンバープレート左中央に識別シール（緑色）を貼付する。

注：  は、措置する部品を示す。