


### 不具合箇所説明図



**改善の内容**  
全車両、エアークOMPレッサのガスケットを良品と交換する。

注：  は、措置する部品を示す。