

## リコール・改善対策を実施した際の識別についてのお知らせ

リコール・改善対策を実施した際、お車にペイントの塗布等による識別を行っておりましたが、令和8年4月1日以降の届出より、以下の通り識別を変更いたします。


- ・当社HP内のリコール情報「対象車両の検索」で車台番号を入力し検索頂いた結果で表示される“実施済”を新たな識別といたします。

(リコール情報「対象車両の検索」URL：<https://www.isuzu.co.jp/recall/input>)

なお、1998年7月から令和8年3月31日までに届出した案件も、令和8年4月1日以降に修理を行った場合は、同様に当社HP内の検索で表示される“実施済”を識別といたします。

令和8年3月31日までに修理を行った場合の識別につきましては、各リコール・改善対策の改善箇所説明図※よりご確認いただけます。

識別の事例：助手席側ドア開口部のIDプレートに水色シールを貼付しています。



※改善箇所説明図は該当リコールのページの改善箇所説明図をクリックしてご確認いただけます。

上記の確認方法に加えて、リコール・改善対策の実施有無を確認される場合は、以下のいずれかの方法にてご確認いただけます。

### 【ご確認方法】

1. 日本自動車整備振興会連合会HP（以下URL）で車台番号を入力して検索  
<https://www.jaspa.or.jp/portals/recallsearch/index.html>
2. お客様相談センターへのお問合せ  
電話番号：0120-119-113（全国共通フリーダイヤル）  
受付時間：月曜日～金曜日（除く所定の休日）9:00～12:00、13:00～17:00
3. 最寄りの販売店へのお問い合わせ